

花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學 106 學年度上學期期初校舍安全檢核會議紀錄

一、時間：106 年 8 月 30 日 14 時 00 分

二、地點：會議室

三、出席人員：

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
校長	林碧霞	林碧霞	教導主任	魯木·伊木伊	魯木·伊木伊
總務主任	林靜宜	林靜宜	學務組長	張義明	張義明
教學組長	全中鯤	全中鯤	輔導老師	朱家慧	朱家慧
教師代表	丁新生	丁新生	教師代表	盧少青	盧少青
家長代表	張惠珍	張惠珍	家長代表	江美玲	江美玲

四、主席：林碧霞

紀錄：林靜宜

五、主席報告：(略)

六、執行秘書報告事項：

(一) 校園建築管理

1. 行政大樓

- (1) 會議室天花板水泥龜裂，導致漏水及天花板掉落
- (2) 圖書室屋頂水泥鋼筋裸露。
- (3) 電腦教室與男廁牆壁油漆白華。
- (4) 倉庫、自然教室及舊資源班遇暴雨時淹水。

※ 106 年度校舍防水隔熱改善計畫核定金額為 1,167,931 元整，施工範圍為行政大樓屋頂自廁所至校長室，預計 9/1 將預算書圖送審雲科大。

2. 教學大樓

- (1) 電腦教室、數位英語學習教室及諮商室輕鋼架天花板因漏水全數翹屈，建議本大樓鐵皮屋頂需進行檢修，且翹屈天花板須更新，以維護師生安全。
- (2) 數位英語教室觸控電視及 2 台冷氣同時開放時會跳電，需進行電路改善。

(二) 消防安全管理：106 年度消防安全設備改善經費已核定補助並洽廠商安排時間到校施作改善。

教師兼代
總務主任 林靜宜

七、建議事項

(一) 改善工程

1. 行政大樓：已申請校舍防水隔熱改善工程，惟受限經費不足，本年度僅能施作自廁所至校長室之屋頂。預計於今年提出 107 年度改善計畫申請後續經費，~~將剩下之屋頂改善完成。~~ ^{未施作}
2. 教學大樓：洽詢廠商檢修本大樓屋頂並估價留底，提報申請相關計畫進行改善工程。

(二) 平時建物檢查維護

1. 於校舍安全檢核會議時，請全校教職員留意建物牆壁及天花板漏水或油漆剝落情況，一發現問題立即向總務處回報，以便及時處理並拍照留檔以作為提報計畫時佐證照片。
2. 遇暴雨或豪雨時，由役男及司機加強巡檢，以便及時發現問題並進行適當處遇措施。

八、臨時動議：無

九、散會