

花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學 107 學年度上學期期初校舍安全檢核會議紀錄

一、 時間：107 年 8 月 30 日 15 時 00 分

二、 地點：會議室

三、 出席人員：

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
校長	林碧霞	林碧霞	教導主任	魯木·伊木伊	離職
總務主任	林靜宜	林靜宜	學務組長	張義明	離職
教學組長	朱家慧	朱家慧	輔導老師	全中鯤	離職
教師代表	丁新生	丁新生	教師代表	盧少青	盧少青
家長代表	江美玲	江美玲			

四、 主席：林碧霞

紀錄：林靜宜

五、 主席報告：(略)

六、 執行秘書報告事項：

(一) 校園建築管理 (完成校園環境安全檢核表及缺失處置一覽表)

1. 行政大樓

(1) 會議室天花板水泥龜裂，107 年 8 月 15 日發現漏水至地面。

(2) 自然專科教室屋頂水泥鋼筋裸露。

※ 107 年度校舍防水隔熱改善計畫 (北側) 已於 106 年 12 月提報但未核定，待 107 年底再次提報 108 年度計畫。

2. 教學大樓

(1) 電腦教室、數位英語學習教室及諮商室輕鋼架翹屈石膏板已全數更換，建議本大樓鐵皮屋頂需進行檢修。

3. 幼兒園

(1) 幼兒園西側電動鐵捲門之氣墊防夾裝置故障且開關盒毀損之已於 107 年 8 月 28 日請廠商實地現勘，待收到估價單後，擬由相關預算支出經費進行修繕。

(二) 消防安全管理

1. 107 年度消防安全設備改善：已於 107 年 7 月 26 日完成改善並通知消防分隊派員複查完畢。

2. 消防滅火演練教育宣導：與豐濱消防分隊預定於 107 年 11 月 27 日到校配合辦理。

七、建議事項

(一) 平時建物檢查維護

1. 於校舍安全檢核會議時，請全校教職員留意建物牆壁及天花板漏水或油漆剝落情況，一發現問題立即向總務處回報，以便及時處理並拍照留檔以作為提報計畫時佐證照片。
2. 遇暴雨或豪雨時，由役男及司機加強巡檢，以便及時發現問題並進行適當處遇措施。

八、臨時動議：無

九、散會