

附件 1 美崙國中 112 年校園防汙安全檢查表

檢查人： <u>邱宗儀</u>		檢查日期：112.06.05		
檢查建築物名稱(地點)：勵志樓				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√		
	天花板有無漏水的現象。	√		
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√		
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	本棟無地下室		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	本棟無電梯		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	√		
	走廊排水是否正常，未見積水。	√		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	√		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√		
	樓梯間有無裝置照明設備。	√		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	√		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	√		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√		
其它	校內外排水系統無阻礙。	√		

校內擋水門是否能正常使用。	✓		
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓		
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓		
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓		

  

檢核人員： 	總務主任： 	校長： 
---	---	---

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 美崙國中 112 年校園防汛安全檢查表

檢查人： <u>張鼎鉅</u>		檢查日期：112.06.05		
檢查建築物名稱(地點)：育才樓				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√		
	天花板有無漏水的現象。	√		
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√		
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	√		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	√		
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	√		
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	√		
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	√		
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	√		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	√		
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	√		
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	√		
	走廊排水是否正常，未見積水。	√		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	√		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√		
	樓梯間有無裝置照明設備。	√		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√		
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	√		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	√		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√		
	其它	校內外排水系統無阻礙。	√	

校內擋水門是否能正常使用。	✓		
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓		
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓		
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓		

  

檢核人員： 	總務主任： 	校長 
---	--	--

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 美崙國中 112 年校園防汛安全檢查表

檢查人： <u>黃仁祥</u>		檢查日期：112.06.05			
檢查建築物名稱(地點)：成賢館					
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容	改善完成日期/負責人簽名
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	✓			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。				
	網架有無鏽損、斷裂現象。				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。				
	天花板有無漏水的現象。				
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	✓			
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。				
電梯/電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	✓			
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。				
走廊	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	本棟無電梯			
	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。				
屋頂	走廊排水是否正常，未見積水。	✓			
	屋頂有無漏水現象。				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。				
	樓梯間有無裝置照明設備。				
戶外	樓梯間有無明顯標示、標線。	✓			
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。				
	完成低漑、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。				
其它	戶外懸掛物穩定不搖晃。				
	校內外排水系統無阻礙。				

校內擋水門是否能正常使用。	✓			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓			
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓			

  

檢核人員： 	總務主任： 	校長： 
---	--	---

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 美崙國中 112 年校園防汛安全檢查表

檢查人：林福志		檢查日期：112.06.05		
檢查建築物名稱(地點)：活動中心				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√		
	天花板有無漏水的現象。	√		
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√		
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	本棟無地下室		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	本棟無電梯		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	√		
	走廊排水是否正常，未見積水。	√		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	√		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√		
	樓梯間有無裝置照明設備。	√		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	√		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√		
	完成低漥、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	√		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√		
其它	校內外排水系統無阻礙。	√		

校內擋水門是否能正常使用。	✓			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓			
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓			

檢核人員： 

總務主任： 

校長：  


- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 美崙國中 112 年校園防汛安全檢查表

檢查人： <u>豆振澤</u>		檢查日期：112.06.05		
檢查建築物名稱(地點)：廚房				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	√		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	√		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	√		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	√		
	天花板有無漏水的現象。	√		
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	√		
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	本棟無地下室		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	√		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	√		
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	√		
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	√		
	走廊排水是否正常，未見積水。	√		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	√		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	√		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	√		
	樓梯間有無裝置照明設備。	√		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	√		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	√		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	√		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	√		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	√		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	√		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	√		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	√		
其它	校內外排水系統無阻礙。			

校內擋水門是否能正常使用。	✓			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓			
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓			

檢核人員： 

總務主任： 

校長：  


- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

### 附件 3 颱風緊急救護用品

學校名稱：美崙國中

檢核日期：112 年 06 月 05 日

教師人數：60

學生人數：348

用品名稱	數量	儲存地點	備註
急救箱	2組	本校健康中心	
體溫計	10 台	本校健康中心	
骨折固定板	2組	本校健康中心	
醫療用橡膠手套	1 盒	本校健康中心	
大型紗布條	10 包	本校健康中心	
小型紗布條	10 包	本校健康中心	
無菌紗布	30 包	本校健康中心	
止血帶	2 個	本校健康中心	
三角繃帶	20 個	本校健康中心	
自黏膠帶	10 個	本校健康中心	
無酒精碘酒棉墊	10 包	本校健康中心	
冷敷袋	20 個	本校健康中心	
安全剪刀	3 支	本校健康中心	
壓舌板	1 盒	本校健康中心	
氧氣筒	3 瓶	本校健康中心	
保暖用大毛毯或電熱毯	2 個	本校健康中心	
急救甦醒器(含氧氣瓶)	1組	本校健康中心	
擔架	2組	本校健康中心	
輪椅	2 台	本校健康中心	
拐杖	2組	本校健康中心	

註：各校可依實際狀況進行檢視項目之增減。

檢核人員	護理師（業務承辦人）	校長
核稿 李高銘	護理師陳依婷	花蓮縣立美崙國民中學校長孫台育