

附件1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表


檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
檢查建築物名稱(地點)：明義樓				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	<input type="radio"/>		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>		
	天花板有無漏水的現象。		<input type="radio"/>	
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>		
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	<input type="radio"/>		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	<input type="radio"/>		
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	<input type="radio"/>		
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	<input type="radio"/>		
電梯/電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	<input type="radio"/>		
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	<input type="radio"/>		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	<input type="radio"/>		
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)		<input type="radio"/>	
	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>		
屋頂	走廊排水是否正常，未見積水。	<input type="radio"/>		
	屋頂有無漏水現象。		<input type="radio"/>	
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>		
戶外	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>		
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>		
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	<input type="radio"/>		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>		
其它	完成低灌、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	<input type="radio"/>		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>		
其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>		

校內擋水門是否能正常使用。				
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員： 蔡伍原

總務主任：

 林美惠

校長： 許傳德

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
檢查建築物名稱(地點)：林森樓				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	<input type="radio"/>		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>		
	天花板有無漏水的現象。		<input type="radio"/>	
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>		
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	<input type="radio"/>		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	<input type="radio"/>		
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	<input type="radio"/>		
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	<input type="radio"/>		
電梯、電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	<input type="radio"/>		
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>		
	走廊排水是否正常，未見積水。	<input type="radio"/>		
屋頂	屋頂有無漏水現象。		<input type="radio"/>	
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	<input type="radio"/>		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	<input type="radio"/>		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>		
其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>		

校內擋水門是否能正常使用。				
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員： 蔡伍原

總務主任： 林美惠

校長： 許傳德

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
檢查建築物名稱(地點)：仁愛樓				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	<input type="radio"/>		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>		
	天花板有無漏水的現象。		<input type="radio"/>	
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>		
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	<input type="radio"/>		
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	<input type="radio"/>		
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	<input type="radio"/>		
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	<input type="radio"/>		
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	<input type="radio"/>		
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>		
	走廊排水是否正常，未見積水。	<input type="radio"/>		
屋頂	屋頂有無漏水現象。		<input type="radio"/>	
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	<input type="radio"/>		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	<input type="radio"/>		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>		
	其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>	

校內擋水門是否能正常使用。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員： 總務主任： 校長：

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。


附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02			
檢查建築物名稱(地點)：藝才樓					
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容	改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	<input type="radio"/>			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>			
	天花板有無漏水的現象。	<input type="radio"/>			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	<input type="radio"/>			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	<input type="radio"/>			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	<input type="radio"/>			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	<input type="radio"/>			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	<input type="radio"/>			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	<input type="radio"/>			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	<input type="radio"/>			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	<input type="radio"/>			
走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>			
	走廊排水是否正常，未見積水。	<input type="radio"/>			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	<input type="radio"/>			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>			
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	<input type="radio"/>			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>			
	完成低漑、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	<input type="radio"/>			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>			
其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>			

校內擋水門是否能正常使用。	<input type="radio"/>			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	<input type="radio"/>			
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員：

總務主任：

校長：

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
檢查建築物名稱(地點)：廚房				
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	<input type="radio"/>		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>		
	天花板有無漏水的現象。	<input type="radio"/>		
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>		
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
電梯、電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	<input type="radio"/>		
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	<input type="radio"/>		
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)		<input type="radio"/>	
	走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>	
走廊排水是否正常，未見積水。		<input type="radio"/>		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	<input type="radio"/>		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>		
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	<input type="radio"/>		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	<input type="radio"/>		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>		
其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>		

校內擋水門是否能正常使用。	<input type="radio"/>			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員： 蔡伍原

總務主任： 林美惠

校長： 許傳德

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容 改善完成日期/負責人簽名
	合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	○		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	○		
	網架有無鏽損、斷裂現象。	○		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	○		
	天花板有無漏水的現象。	○		
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	○		
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
電梯/電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
走廊	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	○		
屋頂	走廊排水是否正常，未見積水。	○		
	屋頂有無漏水現象。	○		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	○		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	○		
	樓梯間有無裝置照明設備。	○		
戶外	樓梯間有無明顯標示、標線。	○		
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	○		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	○		
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	○		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	○		
	完成低漑、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	○		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	○		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	○		
其它	校內外排水系統無阻礙。	○		

校內擋水門是否能正常使用。	<input type="radio"/>			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input checked="" type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員：

總務主任：

校長：

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

附件 1 花蓮縣花蓮市明義國民小學 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：蔡伍原		檢查日期：113.10.02		
檢查建築物名稱(地點)：風雨教室				
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容 改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善	
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	<input type="radio"/>		
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	<input type="radio"/>		
	網架有無鏽蝕、斷裂現象。	<input type="radio"/>		
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	<input type="radio"/>		
	天花板有無漏水的現象。	<input type="radio"/>		
地下室	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	<input type="radio"/>		
	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。			
電梯/電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。			
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)			
	走廊	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。	<input type="radio"/>	
走廊排水是否正常，未見積水。		<input type="radio"/>		
屋頂	屋頂有無漏水現象。	<input type="radio"/>		
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	<input type="radio"/>		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無裝置照明設備。	<input type="radio"/>		
	樓梯間有無明顯標示、標線。	<input type="radio"/>		
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input type="radio"/>		
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input type="radio"/>		
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	<input type="radio"/>		
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input type="radio"/>		
	完成低漟、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	<input type="radio"/>		
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input type="radio"/>		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	<input type="radio"/>		
其它	校內外排水系統無阻礙。	<input type="radio"/>		

校內擋水門是否能正常使用。	<input type="radio"/>			
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	<input type="radio"/>			
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input type="radio"/>			
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。		<input type="radio"/>		
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	<input type="radio"/>			

檢核人員：

總務主任：



校長：



- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

### 附件 3 颱風緊急救護用品

學校名稱：花蓮縣花蓮市明義國民小學

檢核日期：113 年 06 月 24 日

教師人數：115 人

學生人數：1310 人

用品名稱	數量	儲存地點	備註
急救箱	1	健康中心	
額溫槍	2	健康中心	
骨折固定板(軟式)	2	健康中心	
醫療用橡膠手套	1 盒	健康中心	
大型紗布塊(4*4)	5	健康中心	
小型紗布塊(3*3)	20	健康中心	
無菌紗布(2*2)	20	健康中心	
止血帶	1	健康中心	
三角繃帶	10 條	健康中心	
自黏膠帶	10 個	健康中心	
冷敷袋(自製)	10	健康中心	
安全剪刀	1	健康中心	
長背板	1	健康中心	
氧氣筒	2	健康中心	
輪椅	1	健康中心	
保暖用大毛毯或電熱毯	1	健康中心	
優碘	2 瓶	健康中心	
酒精棉片	2 盒	健康中心	
生理食鹽水	3 瓶	健康中心	
棉棒	20 包	健康中心	

註：各校可依實際狀況進行檢視項目之增減。

檢核人員	護理師（業務承辦人）	校長
衛生組 張義明	護理師 陳韻如	校長 許傳德