




校園環境安全缺失處置一覽表

學校名稱：國福國小 校舍名稱：教學大樓 檢核日期：110年2月23日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	學校處置方式說明
17	校舍外觀	外牆磁磚是否剝落或有滲漏水現象	是	<ol style="list-style-type: none"> 1. 二樓合廁磁磚剝落區，已經凸出部份敲落，安全無虞。 2. 本校教學大樓將於110年耐震補強工程修復。
照片說明：須註明拍照日期、時間及位置			照片說明：須註明拍照日期、時間及位置	
 <p>拍照時間：1100223 15:35 位置：教學大樓二F合廁後方女兒牆</p>				
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	學校處置方式說明
17	校舍外觀	外牆磁磚是否剝落或有滲漏水現象	是	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學大樓二樓天花板滲水問題將於教學大樓的耐震補強工程蓋鐵皮斜屋頂處理。 2. 目前除了圖書室滲水下方是木地板，會破壞設備，其餘滲水位置均不影響學生安全及教學。防水工程施作前會加強頂樓排水，預防積水滲水。
照片說明：須註明拍照日期、時間及位置			照片說明：須註明拍照日期、時間及位置	
 <p>拍照時間：1100223 15:42 位置：教學大樓二F圖書室天花板</p>				

檢核人員：


總務主任：


校長：
